



## OBSAH DOKUMENTACE:

- A. TEXTOVÁ ČÁST
- B. VÝKRESOVÁ ČÁST

### A. TEXTOVÁ ČÁST

#### A.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Stavba: Rekonstrukce fasád domů v Žižkově ulici čp. 2030, 2031, 2032 a 2047

Stupeň dokumentace: architektonická studie

Objednatel: Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

Zpracovatel: Ing. arch. František Jeřábek  
Komenského 688  
511 01 Turnov  
číslo autorizace ČKA: 1411

Součástí předsazeného pláště přízemí a 1. patra budov jsou zděné pilířky z lícových cihel. U budovy (D) čp. 2047 byl použit nekvalitní materiál a cihly byly na vícemístech vyměněny. Současně jsou nejvíce poškozené části pilířků této budovy na západní straně a dva pilířky na západní straně budovy (C) čp. 2032 ve styku s terénem. Poškození jsou opravitelná.

S výjimkou domu (D) čp. 2047 s plastovými okny a balkonovými dveřmi mají ostatní domy výplně otvorů dřevěné. Výplně otvorů domovních vchodů a garážových vrat jsou plechové s ocelovou konstrukcí z uzavřených profilů. Původní dřevěná okna a dveře jsou neopravitelně poškozené. Některé plechových a ocelových výplní otvorů jsou v dobrém stavu, ale nemají soudobě požadovaný tepelný odpor. Stav plastových rámů otvorů je bez poškození.

V letech 2014 a 2017 byly provedeny opravy střech všech domů. Stříšky nad odvětráním instalacích jader byly odstraněny. Střechy byly zateplené, opatřeny novou krytinou, žlaby, svody a oplechováním. Provedené přesahy oplechování již počítají se zateplením fasád domů.

V rámci opravy střech bylo provedeno zastřešení původních balkonů 2. a 3. patra domů, odstraněno průsvitné zastřešení průchodů mezi domy ve výškové úrovni štítového atik a nahrazeno opláštěnou konstrukcí zastřešení s kupolovými světlíky v úrovni stropu přízemí. S výjimkou zastřešení balkonů 2. patra tyto úpravy výrazně narušily architektonickou podobu domů.

Nekryté průchody 1., 2. a 3. patra mezi domy (C,D) čp. 2032 a čp. 2047 byly upraveny jako kryté chodby s hliníkovými okny.

Ve střeše domu (D) čp. 2047 jsou umístěny podkrovní byty se střešními terasami. Vysoké zděné atiky teras neumožňují ve výšce normálního pohledového horizontu výhledy z interiéru bytů do vnějšího okolí a snižují kvalitu jejich obyvatelnosti.

#### A.2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

##### A.2.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Bytové domy v Žižkově ulici byly jako penziony důchodců postaveny v první polovině devadesátých let minulého století. Konstrukčně jde o betonové panelové stavby s omítnutým pláštěm obvodových stěn s tepelnou izolací z desek z dřevěné vlny a cementu. Panelová konstrukce je doplněná nosnými ocelovými rámy ze svařovaných válcovaných profilů. Viditelné betonové prvky jsou, s výjimkou povrchu lodžiových desek 2. patra domů (C,D) čp. 2032 a 2047 pod obloukovými balkony, které jsou i po úpravách zastřešení přímo vystavené dešťovým srážkám, nepoškozené. Povrch omítek je nejvíce narušený na jižní fasádě domu (A) čp. 2031.

K panelům lodžiových desek je přikotvená předsazená konstrukce z ocelových uzavřených profilů, výplně zábradlí jsou z drátového skla. Na ocelovou konstrukci jsou vodorovně a svisle připevněny latě dřevěných treláží. Kovová konstrukce s původními nátěry je místy poškozená korozí, nátěry jsou zašlé. Konstrukce je opravitelná. Treláže se zkorodovanými připevňovacími prvky a místy pouze se zbytky původních nátěrů dřeva jsou neopravitelně poškozené.

##### A.2.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Studie se soustředila na řešení jednotlivých technických závad fasád a vytvoření nové jednotné architektonické podoby domů.

Vzhledem k náročnosti návrhu vytvořeném ve 3D modelu je navrhované řešení dokumentované pouze na domech (C,D) čp. 2032 a 2047. Domky (A,B) čp. 2030 a 2031 jsou tvarově a rozsahově jednodušší. Navrhované řešení domů (C,D) 2032 a 2047 je na ně možné aplikovat.

Rekonstrukce fasád nezbytně vyžaduje zateplení vnějších stěn domů a výměnu dožilých dřevěných oken a dveří za plastové.

Původní reliéfní členění omítkových fasád čelních stran domů je v návrhu zjednodušeno. Původní dřevěné prvky na fasádách čelních stran domů jsou v návrhu odstraněny nebo zakryty systémem zateplení.

Panelové betonové prvky pohledů lodžiových desek a nosných konzol, čelní plochy stěn, do kterých jsou ukotvené předsazené ocelové konstrukce a štítové stěny u průchodu mezi domy (C,D) čp. 2032 a 2047, jsou v návrhu opatřeny novou tepelně izolační omítkou, nebo omítkou na systémovém zateplení z desek EPS malé tloušťky. Vrchní pochozí strana lodžiových desek je v návrhu opatřena novou keramickou dlažbou na hydroizolaci a tepelné izolaci.

Podhledy střech nad lodžiami 3. patra jsou v návrhu opatřeny novým obkladem z desek Cetris zakrývající stávající obklady z palubek a desek OSB. Z desek Cetris je navržené nové opláštění opěrků pultových střech střešních vestaveb domu (D) čp. 2047.

Původní domy byly navrženy v doznívajícím stylu postmoderní architektury, který je již historicky uzavřeným obdobím. Jejich výrazový charakter nejvíce určuje předsazené konstrukce dřevěných treláží. Na charakteristické podobě architektur se podílí také jejich barevnost.

Přestože původní výsadba dřevin popínajících konstrukce treláží byla postupně odstraněna, funkce treláží vytvářejících pobytovou intimitu pohledově položavřené lodžie je stále charakteristickou obytnou kvalitou domů.

Řešení konstrukce původních dřevěných treláží z latí 35-43/20-24 mm bylo technicky nevhodné, bez potřebného způsobu kladení a detailů odpovídajících použitým materiálům dřeva a oceli opatřeným nátěry. Připevnování latí treláží v osových roztečích 300/300 mm rovnoběžně v zákrytu s profily ocelové konstrukce znemožnilo údržbu jejich nátěru. Stejně tak nebylo možné udržovat přiléhající plochy latí a profilů v místech jejich připevnování/spojování bez podložek vytvářejících potřebnou vzduchovou mezeru. Zakončování latí bez přesahu v lících ocelových profilů zapříčinilo jejich četné naprasknutí a snížení jejich životnosti.

Navrhované řešení zachovává pro domy charakteristické předsazené konstrukce dřevěných treláží určující jejich architektonickou podobu a obytnou kvalitu v tvarově zjednodušené formě, menším rozsahu a technickém provedení zaručujícím dlouhou životnost, umožňujícím údržbu nátěru treláží i konstrukce.

Nové navrhované treláže jsou provedené ze silnějších dřevěných hranolů 50/30 mm. Na odrezenou ocelovou konstrukci opatřenou novým nátěrem jsou připevnovány v osových vzdálenostech 420 mm pouze ve svislém směru a nezakrývající rovnoběžné svislé profily konstrukce. Zakončení hranolů treláží přesahuje obrys vodorovných profilů konstrukce a vylučuje možnost jejich poškození naprasknutím. V místech připevnění treláží jsou mezi stykové plochy dřevěných hranolů a profilů ocelové konstrukce navrhované vějířové podložky vytvářející 4 mm vzduchovou mezitu zabraňující hniliobě dřeva, ke kterému dochází v uzavřeném prostředí. Mezera umožňuje údržbu nátěru obou materiálů. Spojuvací samovrtné šrouby a vějířové podložky jsou navržené z nerezové oceli.

Technickou závadu poškození povrchu lodžiových desek 2. patra domů (C,D) čp. 2032 a 2047 pod obloukovými balkony, které jsou i po úpravách zastřešení provedených v roce 2014 přímo vystavené dešťovým srážkám, návrh řeší úpravou tvaru balkonových desek 3. patra a jejich novým zastřešením.

Část obloukové desky přesahující lícový obrys panelových lodžiových desek návrh odstraňuje. Zbylá oblouková deska je v navrhovaném řešení dobetonována až k nosné konzole. Upravená deska bude tvarově shodná s ostatními panelovými deskami.

Stávající obloukové konstrukce zastřešení balkonů z ocelových profilů opláštěných deskami Cetris závadu vystavení lodžiových desek 2. patra dešťovým srážkám neodstranily. Výrazně poškodily původní architektonickou tvarovost a členění fasád domů.

Navrhované řešení je odstraňuje a nahrazuje novými konstrukcemi zastřešení chránícími celou plochu balkonů. Aby bylo zachováno původní architektonické členění fasád, jsou nová zastřešení navržena jako pohledově odlehčené konstrukce z ocelových profilů a průsvitných desek komůrkového polykarbonátu.

Po provedení navržených úprav bude možné opravit mechem porostlé části poškozených lodžiových desek 2. patra přebroušením jejich povrchu, a položit nový pochozí povrch z keramické dlažby na hydroizolaci a tepelné izolaci.

Závada vysokých zděných atik střešních teras podkrovních bytů domu (D) čp. 2047, bránících výhledům z interiérů bytů do vnějšího okolí, je v návrhu řešena úpravou atik na nová zábradlí. Zábradlí jsou navržena z ocelových uzavřených profilů s výplněmi z drátového skla ve stejném provedení jako zábradlí lodží a balkonů domu.

Navržené barevné řešení fasád domů je jednotné.

Základní lomený bílý odstín nových omítek stěn je kombinován s šedým odstínem ustupujících bočních stěn severních a jižních štítů domů, a stěn podkrovních vestaveb do střechy domu (D) čp. 2047.

Červený odstín barevnosti fasád domů (C,D) čp. 2030 a 2031, a modrozelený odstín fasád domů (C,D) čp. 2032 a 2047 je v návrhu stejný jako jejich původní barevnost. Nositelem barevnosti fasád jsou rámy oken a dveří, plochy vrat a vstupních portálů, cihelné pilířky, dřevěné treláže a lakovaný materiál oplechování.

Původní barevnost předsazených ocelových konstrukcí fasád byla potlačena.

Ocelové konstrukce všech domů jsou navržené v barevně neutrálním šedém odstínu. Navržené treláže s červeným (domy A,B čp. 2030 a 2031) nebo modrozeleným (domy C,D čp. 2032 a 2047) barevným odstínem se pravidelně střídají s trelážemi šedého odstínu lazury dřeva. Střídání pohledově rozvolňuje pocitově méně vhodný mřížový charakter pravidelného rastru treláží (doloženo ve výkresové části dokumentace vizualizacemi ověřovací jednobarevné pracovní varianty B).

Na závěr průvodní zprávy bych jako autor původního řešení domů v Žižkově ulici rád upozornil na to, že kromě rekonstrukce fasád domů by areál potřeboval i další opravy, které by prodloužily životnost stavebních konstrukcí a úpravy, které by zvýšily kvalitu jeho obyvatelnosti.

Stavební konstrukce zastřešených pergol vstupu do areálu z Žižkovy ulice a mezi řadami domů vyžadují rekonstrukci nátěru ocelových prvků a výměnu dožilé laminátové krytiny polykarbonátovým materiélem.

Pergolu krytý pěší koridor spojující v ose obě řady domů by bylo potřebné na východní straně architektonicky ukončit drobnými stavebními prvky a využitelně doplnit terénní úpravu terasově utvářeného svahu pochozími plochami a mobiliářem. Provizorním charakterem působící objekt cizorodého katalogového dřevěného altánu v jižní části prostoru mezi řadami domů by bylo vhodné nahradit drobnou stavbou harmonickou k architektuře objektů areálu.

Bыло бы také potřebné zvážit větší míru uzavřenosti areálu živými ploty nebo oplocením.

Vypracoval: Ing. arch. František Jeřábek

## A.3 PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

### A. STAVEBNÍ OBJEKTY

#### 1. REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU čp. 2030 A 2031

POPIS PRACÍ A DODÁVEK	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	NÁKLADY
2.1. Ocelové nosné prvky treláží - očištění, odrezivění, nátěr, případná výměna poškozených prvků	m	1505	200 Kč	301 000 Kč
2.2. Dřevěné prvky treláží - demontáž stávajících prvků, dodávka a montáž nových prvků včetně povrchové úpravy	m	4820	126 Kč	607 320 Kč
2.3. Dělící mezistěny - demontáž stávající mezistěny a dodávky nové mezistěny	kus	56	14 000 Kč	784 000 Kč
2.4. Klemířské prvky - oprava, doplnění a úpravy	soubor	1	30 000 Kč	30 000 Kč
2.5. Lešení včetně zaclonění	m2	1150	150 Kč	172 500 Kč
2.6. Ostatní nespecifikované práce a dodávky	soubor	1	30 000 Kč	30 000 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>1 924 820 Kč</b>

#### 2. REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU čp. 2032 A 2047

POPIS PRACÍ A DODÁVEK	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	NÁKLADY
2.1. Ocelové nosné prvky treláží - očištění, odrezivění, nátěr, případná výměna poškozených prvků	m	2105	200 Kč	421 000 Kč
2.2. Dřevěné prvky treláží - demontáž stávajících prvků, dodávka a montáž nových prvků včetně povrchové úpravy	m	6740	126 Kč	849 240 Kč
2.3. Kompletní stavební úpravy balkonů v 3. NP - demontáž a bourání stávajících konstrukcí, dobetonování balkonů, nové povrchy, zábradlí, zastřešení včetně odbourání stávající stříšky apod.	soubor	8	115 000 Kč	920 000 Kč
2.4. Úprava balkonů v. 4.NP - odbourání atikového zdiva, nové zábradlí, úpravy povrchů apod.	soubor	3	58 000 Kč	174 000 Kč
2.5. Dělící mezistěny - demontáž stávající mezistěny a dodávky nové mezistěny	kus	96	14 000 Kč	1 344 000 Kč
2.6. Klemířské prvky - oprava, doplnění a úpravy	soubor	1	60 000 Kč	60 000 Kč
2.7. Lešení včetně zaclonění	m2	1400	150 Kč	210 000 Kč
2.8. Ostatní nespecifikované práce a dodávky	soubor	1	50 000 Kč	50 000 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>4 028 240 Kč</b>

### REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

#### A. STAVEBNÍ OBJEKTY

1. SO 01 REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU čp. 2030 A 2031	1 924 820 Kč
2. SO 02 REKONSTRUKCE FASÁDY DOMU čp. 2032 A 2047	4 028 240 Kč

#### CELKEM

**5 953 060 Kč**

#### B. OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

1. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	100 000 Kč
2. PROVOZ INVESTORA	50 000 Kč
3. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	20 000 Kč
4. NESPECIFIKOVANÉ OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	30 000 Kč

#### CELKEM

**200 000 Kč**

#### POZNÁMKA:

DO PROPOČTU NEJSOU Zahrnuté NÁKLADY NA ZATEPLENÍ FASÁD DOMŮ A VÝMĚNU PŮvodních DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ ZA PLASTOVÉ

#### D. NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH

**6 153 060 Kč**

#### E. DPH 21%

1 230 612 Kč

#### F. NÁKLADY STAVBY CELKEM včetně DPH

**7 383 672 Kč**

VYPRACOVAL: Jiří Vocásek

## B. VÝKRESOVÁ ČÁST

### B.1 SEZNAM VÝKRESŮ

DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED VÝCHOD	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED VÝCHOD barevné řešení	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED ZÁPAD	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED ZÁPAD barevné řešení	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED SEVER	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED SEVER barevné řešení	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED JIH	1 : 100
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED JIH barevné řešení	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED VÝCHOD	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED VÝCHOD barevné řešení	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED ZÁPAD	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED ZÁPAD barevné řešení	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED SEVER	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED SEVER barevné řešení	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED JIH	1 : 100
DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED JIH barevné řešení	1 : 100
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHL. var. 1A	
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/PRACOVNÍ OVĚŘOVACÍ VARIANTA – POHL. 1B	
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHL. var. 2A	
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/PRACOVNÍ OVĚŘOVACÍ VARIANTA – POHL. 2B	
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHL. var. 3A	
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/PRACOVNÍ OVĚŘOVACÍ VARIANTA – POHL. 3B	
(C)čp. 2032, (D)čp. 2047 – ÚPRAVA DESEK BALKONŮ 3. PATRA A ZASTŘEŠENÍ	1 : 25
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – ÚPRAVA BALKONŮ (3.P) S NOVÝM ZASTŘEŠENÍM – POHLEDY 04	
DŮM(C) čp. 2032 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – DŘEVĚNÉ TRELÁŽE	1 : 25
VŠECHNY DOMY – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – DŘEVĚNÉ TRELÁŽE barevné řešení	1 : 25
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – TRELÁŽE A ÚPRAVA ATIKY STŘEŠNÍCH TERAS – POHLEDY 05	
DŮM(D) čp. 2047 – ÚPRAVA ATIKY STŘEŠNÍ TERASY PODKROVÍ NA ZÁBRADLÍ	1 : 25
DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLEDY 06	

# DŮM(C) čp. 2032 - NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - POHLED VÝCHOD

1 : 100

01/2019

NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY




- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE OSAZENÉ V HLOUBCE OSTĚNÍ 100 MM OD NOVÉHO LÍCE FASÁDY
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 MM. VODOROVNÉ PROFILY VE STŘedu POLÍ PŘÍZEMÍ ODSTRANĚNY
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVĚNÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSTUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMENA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ





- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE OSAZENÉ V HLOUBCE OSTĚNÍ 100 MM OD NOVÉHO LÍCE FASÁDY
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 MM. VODOROVNÉ PROFILE VE STŘedu POLÍ PŘÍZEMÍ ODSTRANĚNY
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVĚNÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSTUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMENA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ



NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

# DŮM(C) čp. 2032 - NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - POHLED ZÁPAD

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽÍŽKOVĚ ULIČI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK






NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ ISOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE OSAZENÉ V HLoubce OSTĚNÍ 100 MM OD NOVÉHO LÍCE FASÁDY
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 70/50 MM
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVENÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMENA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ





1260  
100

NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

16085

NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
SE ZACHOVÁNÍM RELIÉFU SVISLÝCH PODOKENNÍCH PÁSŮ ČLENĚNÍ  
FASÁDY PŘÍZEMÍ A 1. PATRA, V PŘÍZEMÍ BEZ SOKLOVÉHO  
PŘEDĚLU  
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA OSAZENÁ V HLOUBCE OSTĚNÍ 100 MM  
OD NOVÉHO LÍCE FASÁDY

PŘÍZEMÍ  
+ 0.000

1. PATRO  
+ 2.800

2. PATRO  
+ 5.600

3. PATRO  
+ 8.400

PODKROVÍ  
+ 11.200

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM

- ZRUŠENÍ NADOKENNÍHO POLE SE  
ZAPUŠTĚNÝM RELIÉFEM A SJEDNOCENÍ  
PLOCHY OMÍTKY NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM

PŘÍZEMÍ  
+ 0.000


1. PATRO  
+ 2.800

2. PATRO  
+ 5.600

3. PATRO  
+ 8.400

PODKROVÍ  
+ 11.200

- NOVÝ OBKLAD PODHLEDU STŘÍŠKY Z DESEK CETRIS
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 MM
- VÝPLNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVĚNÉ TRELÁZE 50/30



PŘESTOŽE V ROCE 2014 ZREALIZOVANÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECH POČÍTAJÍ SE ZATEPLENÍM ŠTÍTU, NELZE NOVÝ SYSTÉM ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM REALIZOVAT PROTĚŽE RÁMY HLÍNKOVÝCH OKEN PRŮCHODU MEZI DOMY JSOU OSÄZENÉ DO LÍCE PLOCHY STÁVAJÍCÍ OMÍTEK DOMU.


- NOVÁ TEPELNĚ ISOLAČNÍ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ PLOCHY FASÁDY
- NOVÁ OMÍTKA SYSTÉMU ZATEPLENÍ PLOCH VŠECH PÁSŮ ČLENENÍ FASÁDY TL. 50(40) MM, SJEĐNUCÚJÍCÍ CELOU FASÁDU DO JEDNÉ LÍCOVÉ ROVINY.
- NOVÁ TEPELNĚ ISOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA OSÄZENA V HLOUBCE OSTĚNÍ 100 MM OD LÍCE FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD FASÁDY PŘÍZEMÍ

100

16.900

100  
NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

- NOVÝ OBKLAD PODHLEDU STŘÍŠKY Z DESEK CETRIS
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 MM, SPODNÍ PROFILY V ÚROVNI PŘÍZEMÍ U PRŮCHODU MEZI BUDOVAMI ODSTRANĚNY
- VÝPLNĚ NOVÝCH OCELOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVĚNÉ TRELÁZE 50/30




- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ OPĚRKU PULTOVÉ STŘECHY Z DESEK CETRIS
- NOVÁ ÚPRAVA ATIKY NA ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ TERASY PODKROVÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA

- NOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BALKONU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A POLYKARBONÁTOVÝCH KOMŮRKOVÝCH DESEK
- UPRAVENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BALKONU 3. PATRA
- NOVÉ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA

- NOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BALKONU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A POLYKARBONÁTOVÝCH KOMŮRKOVÝCH DESEK
- UPRAVENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BALKONU 3. PATRA
- NOVÉ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA



- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 70/50 A 70/30 MM
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVENÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSTUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMENA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ




- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ OPĚRKU PULTOVÉ STŘECHY Z DESEK CETRIS
- NOVÁ ÚPRAVA ATIKY NA ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ TERASY PODKROVÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA

- NOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BALKONU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A POLYKARBONÁTOVÝCH KOMŮRKOVÝCH DESEK
- UPRAVENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BALKONU 3. PATRA
- NOVÉ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA

- NOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BALKONU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A POLYKARBONÁTOVÝCH KOMŮRKOVÝCH DESEK
- UPRAVENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA BALKONU 3. PATRA
- NOVÉ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA



- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 70/50 A 70/30 MM
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVENÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSTUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMENA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ




# DŮM(D) čp. 2047 – NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY – POHLED ZÁPAD

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽÍŽKOVĚ ULIČI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 – ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK



- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ ISOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 A 70/30 MM
- NOVĚ PŘIDANÉ VODOROVNÉ ŽÁROVÉ POZINKOVANÉ OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 70/30 MM PŘIPEVNĚNÉ NA ZEĎ VE TŘECH POLÍCH NAD TERÉNNÍM VALEM
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVĚNÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSTUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ



NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

- NOVÝ OBKLAD PODHLEDOVÉ  
PLOCHY STŘÍŠKY Z DESEK  
CETRIS ZAKRÝVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ  
OBKLAD Z PALUBEK

- NOVÝ OBKLAD PODHLEDOVÉ  
PLOCHY STŘÍŠKY Z DESEK  
CETRIS ZAKRÝVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ  
OBKLAD Z PALUBEK

- NOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ  
BALKONU Z OCELOVÝCH  
UZAVŘENÝCH PROFILŮ A  
POLYKARBONÁTOVÝCH  
KOMŮRKOVÝCH DESEK  
- UPRAVENÁ ŽELEZOBETONOVÁ  
DESKA BALKONU 3. PATRA  
- NOVÉ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH  
UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S  
VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM  
- NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ OPĚRKU  
PULTOVÉ STŘECHY Z DESEK CETRIS  
- NOVÁ ÚPRAVA ATIKY NA  
ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ TERASY  
PODKROVÍ Z OCELOVÝCH  
UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA


- NOVÝ OBKLAD PODHLEDOVÉ  
PLOCHY STŘÍŠKY Z DESEK  
CETRIS ZAKRÝVAJÍCÍ  
STÁVAJÍCÍ OBKLAD Z DESEK  
OSB

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM  
- NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ OPĚRKU  
PULTOVÉ STŘECHY Z DESEK CETRIS  
- NOVÁ ÚPRAVA ATIKY NA  
ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ TERASY  
PODKROVÍ Z OCELOVÝCH  
UZAVŘENÝCH PROFILŮ A S VÝPLNĚMI Z DRÁTOSKLA


- NOVÝ OBKLAD PODHLEDOVÉ  
PLOCHY STŘÍŠKY Z DESEK  
CETRIS ZAKRÝVAJÍCÍ  
STÁVAJÍCÍ OBKLAD Z DESEK  
OSB





- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNĚ ISOLAČNÍ OMÍTKA PRVKŮ ŽELEZOBETONOVÝCH KONZOL A PODHLEDOVÝCH PLOCH LODŽIOVÝCH DESEK
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- OPRAVENÁ STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 A 70/30 MM
- NOVÉ PŘIDANÉ VODOROVNÉ ŽÁROVÉ POZINKOVANÉ OCELOVÉ UZAVŘENÉ PROFILY 70/30 MM PŘIPEVNĚNÉ NA ZEĎ VE TŘECH POLÍCH NAD TERÉNNÍM VALEM
- VÝPLNĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁBRADLÍ A NOVÝCH ODDĚLUJÍCÍCH MEZISTĚN LODŽIÍ Z DRÁTOSKLA
- NOVÉ SVISLÉ DŘEVĚNÉ TRELÁZE 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH ODSTUPECH PO 420 MM
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH LÍCOVÝCH CIHEL ZDĚNÝCH PILÍŘŮ



NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY







890

16410

100  
1370

PŘÍZEMÍ  
+ 0,000

1. PATRO  
+ 2,800

2. PATRO  
+ 8,400

3. PATRO  
+ 11,200

PODKROVÍ  
+ 11,200

NOVÉ ZATEPLENÍ FASÁDY

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM  
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA A VCHODOVÉ DVĚRE DVERE S  
NOVÝM OPLECHOVÁNÍM PARAPETŮ

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100  
MM NA STÁVAJÍCÍM  
DŘEVĚNÉM OBKLADU

- OMÍTKA NOVÉHO SYSTÉMU  
ZATEPLENÍ FASÁDY TL. 100 MM



DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - POHL var. 1A

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK

01/2019



DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/PRACOVNÍ OVĚŘOVACÍ VARIANTA – POHL. 1B

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 – ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK

01/2019



DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - POHL var. 2A  
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK



DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 – SOUČASNÝ STAV/PRACOVNÍ OVĚŘOVACÍ VARIANTA – POHL. 2B  
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 – ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK



DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - POHL var. 3A

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK


01/2019



DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - SOUČASNÝ STAV/PRACOVNÍ OVĚŘOVACÍ VARIANTA - POHL. 3B  
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK



## (C)čp. 2032, (D)čp. 2047 - ÚPRAVA DESEK BALKONŮ 3. PATRA A ZASTŘEŠENÍ



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽÍKOVĚ ULIČI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JERÁBEK



## DETAIL PŘIPEVNĚNÍ KONSTRUKCE NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ KE KROKVÍ

OCEL. PROFIL U 140/65 MM PŘIPEVNĚNÝ SVARY K OCEL. PLOCHÉ TYČI 100/260/8 MM, S KROVKY 160/160 MM ŠROUBOVÉ SPOJENÍ







DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - ÚPRAVA BALKONŮ (3.P) S NOVÝM ZASTŘEŠENÍM - POHLEDY 04

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK

01/2019

OPRAVENÁ (ODREZENÁ) STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘEDSAZENÉ FASÁDY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50 (C Č.P.2032), 70/50 A 70/30 (D Č.P.2047)  
MM OPATŘENÁ NOVÝM NÁTĚREM ŠEDÉHO ODSTÍNU

NOVÉ SVISLÉ TRELÁŽE Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 50/30 MM PŘIPEVNĚNÉ V PRAVIDELNÝCH OSOVÝCH ODSTUPECH PO 420 MM KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI NA VĚJÍŘOVÝCH PODLOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELÍ SAMOVRTNÝMI ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU Z NEREZOVÉ OCELÍ. NAVRŽENÝ VNĚJŠÍ PRŮMĚR PODLOŽEK JE PRO PROFIL 70/50 MM 38 MM, PRO PROFIL 70/30 MM 30 MM. MEZI KONSTRUKcí A HRANOLY TRELÁŽÍ BUDÉ MEZERA 4 MM, MEZI ČELY ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ LODŽIOVÝCH DESEK A TRELÁŽMI BUDÉ MEZERA 24 MM (MIN. 20 MM).



# VŠECHNY DOMY - NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - DŘEVĚNÉ TRELÁŽE BAREVNÉ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽÍŽKOVĚ ULIČI TURNOV ČP. 2030, 2031, 2032 A 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JERÁBEK

VARIANTA BAREVNOSTI TRELÁŽÍ DOMŮ (A)čp.2030 A (B)čp.2031



ČERVENÝ ODSTÍN  
LAZURY DŘEVA  
TRELÁŽE



ŠEDÝ ODSTÍN  
NOVÉHO NÁTĚRU  
KONSTRUKCE




ŠEDÝ ODSTÍN  
LAZURY DŘEVA  
TRELÁŽE

VARIANTA BAREVNOSTI TRELÁŽÍ DOMŮ (C)čp.2032 A (D)čp.2047



MODROZELENÝ  
ODSTÍN LAZURY  
DŘEVA TRELÁŽE




ŠEDÝ ODSTÍN  
NOVÉHO NÁTĚRU  
KONSTRUKCE



ŠEDÝ ODSTÍN  
LAZURY DŘEVA  
TRELÁŽE

TRELÁŽE S ČERVENÝM/MODROZELENÝM BAREVNÝM ODSTÍNEM LAZURY DŘEVA SE PRAVIDELNĚ STŘÍDAJÍ S TRELÁŽMI ŠEDÉHO ODSTÍNU LAZURY DŘEVA (var.A).  
PRACOVNÍM VARIANTNÍM ŘEŠENÍM (POUZE PRO OVĚŘENÍ VHODNOSTI var.A) JE JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ TRELÁŽÍ V MODROZELENÉM/ČERVENÉM ODSTÍNU (var.B).  
ODSTÍN BAREVNOSTI LAZUR DŘEVA TRELÁŽÍ A NÁTĚRU OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PODLE VYBRANÉHO VÝROBCΕ UPŘESNĚN A ODSOUHLASEN NA VZORCΙCH POUŽITÉHO MATERIAŁU.




DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - TRELÁŽE A ÚPRAVA ATIKY STŘEŠNÍCH TERAS - POHLEDY 05


ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK

01/2019

# DŮM(D) čp. 2047 - ÚPRAVA ATIKY STŘEŠNÍ TERASY PODKROVÍ NA ZÁBRADLÍ

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽÍŽKOVĚ ULIČI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JERÁBEK





DOMY(C,D) čp. 2032, 2047 - SOUČASNÝ STAV/NAVRŽENÁ ÚPRAVA FASÁDY - POHLEDY 06

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE FASÁD DOMŮ V ŽIŽKOVĚ ULICI TURNOV čp. 2030, 2031, 2032 a 2047 - ING. ARCH. FRANTIŠEK JEŘÁBEK

01/2019