



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

„Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29.10., 30.10. a 31.10.2019:

Dotaz č. 1:

Na objektu se realizují 2 ks dveří na střeše. Prosíme o specifikaci těchto dveří – požární odolnost, materiál apod.

Odpověď na dotaz č. 1:

Dveře budou kovové s požární odolností EW15 DP1. – zpracováno ve Změně č.2 PD - 10/2019 a v opraveném výkazu výměr (vše v příloze těchto doplňujících informací č. 2) Ve výkazu výměr byla opravena položka na ocelové dveře - v původním rozpočtu pol.č.109, v novém rozpočtu po přečíslování (z důvodu odstranění položek lešení) pol.č.99.

Dotaz č. 2:

Jakým způsobem je požadováno ukončení / napojení nového zateplení fasády v místě styku se stávajícím zateplením bočních stěn lodžii (to se má nově pouze opatřit fasádním nátěrem). A dále kde ve Výkazu výměr je toto řešení uvažováno.

Odpověď na dotaz č. 2:

Stěrkovou maltu se síťovinou přes svislou spáru (stávající zateplení x nové zateplení) cca 200mm do hloubky lodžie a poté provést nový nátěr na boku lodžie. Výkaz výměr již rohovou lištu obsahoval položka č.47,48 ; navýšení stěrky bylo doplněno do pol.č.11. Fasádní nátěr boků lodžii - byla zaktualizována pol.č.38.

Dotaz č. 3:

V zadaném výkazu výměr je uvažováno lešení jak pro část zateplení střechy, tak pro část zateplení fasády. Zadávací dokumentace však uvažuje současnou realizaci střechy i fasády, tedy bude stačit

jedno společné lešení. Jak postupovat?

Odpověď na dotaz č. 3:

Postačí jedno lešení. Ve výkazu výměr- Zateplení střechy - vyjmuty položky pro lešení č.15-24 (zůstalo kompletní lešení pro obvodový plášť).

Dotaz č. 4 :

V projektové dokumentaci je požadováno ve výšce 0,5 m nad terénem na rozhraní izolačních XPS a minerální vaty osazení plastové základací lišty s výztužnou síťovinou, která plní podmínky požární ochrany v oblasti založení ETICS dle ČSN 730810 A 73 0802 – 2009 (viz. detail E). Nejsme si jisti, co přesně je tím myšleno, prosíme o sdělení konkrétního referenčního výrobku, který vyhoví požadavkům projektu.

Odpověď na dotaz č. 4:

Například základací sada ETICS 2009 nebo např. základací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou stavo-therm.

Dotaz č. 5 :

Stejně tak je v projektové dokumentaci požadováno osazení plastové základací lišty s okapnímnosem v nadpraží oken (viz. detail H). To je značně nestandardní detail, běžně se do nadpraží žádná základací lišta nedává, pouze se na hranu nadpraží osazuje rohová lišta s okapničkou. Nejsme si jisti, jaká základací lišta je uvažována, prosíme o sdělení konkrétního referenčního výrobku, který vyhoví požadavkům projektu a zároveň bude technicky možné ho kotvit do panelu nadpraží oken (tedy dostatečná vzdálenost kotevního prvku od hrany panelu, s ohledem na zateplení nadpraží izolačním 30 mm – tedy výška svislé části základací lišty a v ní umístěné montážní otvory).

Odpověď na dotaz č. 5 :

V detailu H je chyba – základací lišta bude pouze v oblasti soklu – v nadpraží oken fasády nad soklem bude standardní plastová rohová lišta s okapničkou.

Nové Požárně bezpečnostní řešení – v příloze těchto Doplňujících informací č. 2

Požadavek na zateplení stropu v 1.NP- je navrženo řešení s deskami z pěnového skla v tl. 100 mm- zpracováno ve Změně č.2 10/2019 a přiloženém výkazu výměr - pol.č.10 - byla provedena změna specifikace materiálu.

V Turnově, dne 7.11.2019

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta