



- LEGENDA
- hranice řešeného území
 - XX stávající stromy bez ošetření
 - XX stávající stromy navrhované k ošetření
 - XX stávající stromy navrhované ke kácení

Metelkovy sady-hřiště-inventarizace

Číslo	Taxon	Průměr	Obvod kmene (cm)	Výška	Šířka koruny	Fyziologické stáří	Vitalita 1-5	Stabilita	Zdravotní stav 1-5	Pěstební opatření	Průměr pařezu (cm)	Poznámka/Zdůvodnění asanace
233	Abies nordmanniana	22		12	5	3	3	0	3			Mechanické poškození kmene.
234	Pseudotsuga menziesii	44		23	9	4	4	1	1			
249	Fraxinus excelsior Vendula'	33		6	8	4	1	1	2			
250	Quercus robur	33		9	12	3	1	0	0			
251	Fraxinus excelsior	20	63	8	6	3	1	0	1	KS	35	
252	Fraxinus excelsior 'Monophylla Pendula'	23		4	12	3	1	1	2	RR-PV		vyvětvení kmene
253	Prunus domestica	7		5	3	3	1	0	2			
X1	Acer pseudoplatanus	38	119	8	6	4	2	1	3	KS	50	dvojkmen 20;18
X2	Ulmus glabra	40	126	8	7	4	2	1	3	KS	70	7kmenů 7-15cm

KS - kácení stromu
RR-PV- řez redukční-úprava podchodné výšky

		Obnova parku Metelkovy sady - Turnov Etapa 1 - Dětské hřiště		
místo stavby		Turnov, Metelkovy sady		
objednatel		Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov		
generální projektant		AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 1057/16, 180 00 Praha 8, www.andarch.cz		
vedoucí projektant		Ing.arch. V. Danda		
autorský návrh		Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Smolík		
vypracoval		Ing. Jana Drochytková		
stupeň	dokumentace pro výběr zhotovitele	objekt IO 03 - Sadovnické úpravy a asanace		poré
datum	09 / 2014	příloha Inventarizace dřevin		č.přílohy IO 03 - 02
měřítko	1:250			