

Legenda konstrukcí

- bourané konstrukce
- stávající zdvo o konstrukce
- nový SDK zákryt


- stávající podlaha  
provězt vyčištění
- stávající strop  
oprava omítky 30%, nové malba
- stávající zdvo  
oprava omítky, nové malba  
oprava mok. z 30%
- demonice stávající SDK zákrytu, nový podhled v rozsahu 60%

- D1
- nové instalované požární dveře pině EW30 DP3 – 900/1970 + zárubně
- O1
- stávající plastové okno 1500x500mm třířadné 1x pevné zasklení

2 dílce nahradit plastovou PUR vlnit

pozn.

sanace obvodového zdvo není přednřtem této dokumentace



Název díky :	Modernizace centrální plynové kotelny základní školy
Stavebník :	28 října 18, Turnov, PSČ 511 01
Stavebník :	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Stavebník :	parcely č. 1428, k.ú. Turnov, obec Turnov
Stavebník :	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
Stavebník :	D.1.2.4. Vytápění
Vypracoval :	TH PROJEKT S.R.O.
Vypracoval :	ABOVICE 233, 468 21 Pánčín
Vypracoval :	mob. 777 263 911 e-mail : horych@volny.cz
Vypracoval :	IC272 72 188 DČ : CZ 272 72 188
Vypracoval :	Ing. Antonín Horych
Vypracoval :	Kreslil : Jiří Kotásko
Název dokumentu :	Stavební úpravy 1.P.P
Název dokumentu :	D.1.2.4.13
Datum :	07/2025
Datum :	Účíslo zakázky : 27/2025
Datum :	Měřítko : 1:50