

Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

B K N , spol. s r.o.
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis ze dne
5.10.2017

Naše č.j.:
27311/7.41/17-2

Naše sp. zn
V7-2017-530

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Jiří Blecha /

Česká Lípa
27.10.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov, Turnov
místo: U školy 56, Mašov, Turnov
zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227
projektant: B K N , spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 27311/7.41/17-1 ze dne 5.10.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. OIP požaduje, aby v projektové dokumentaci stavby byl v souladu s čl. 7.3 ČSN 73 2810 stanoven kontrolní plán dřevěných nosných konstrukcí stavby.
2. OIP požaduje, aby nástupní a výstupní stupně schodišťový ramen byly označeny nebo provedeny v souladu s čl. 9.1.15 ČSN 73 4130.
3. OIP požaduje, aby do dokumentace bylo doplněno schéma provedení jímací soustavy vnější ochrany před bleskem.
4. OIP požaduje, aby do projektové dokumentace byl doplněn protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51.
5. Nebylo možné posoudit bezpečnost provedení elektroinstalací, neboť součástí předložené projektové dokumentace není dokumentace provedení elektroinstalací tak, aby bylo možné posoudit bezpečnost jejich používání včetně připojení technických zařízení a spotřebičů a plnění požadavků na jejich bezpečný provoz a používání (zejm. NV č. 378/2001 Sb.) Bezpečnost skutečného provedení elektroinstalací OIP posoudí event. při posuzování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
6. OIP požaduje, při zásazích do nosných prvků stavební konstrukce byl pro bourací práce stanoven technologický postup, který bude doplněn do dokumentace bouracích prací v souladu s částí XII přílohy č. 3 NV č. 591/2006 Sb..
7. OIP požaduje, aby pro kácení dřevin byla stanovena organizace práce a pracovní postupy v souladu s NV č. 28/2002 Sb. resp. 339/2007 Sb..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



.....
Ing. Jiří Blecha
inspektor inspekce I

**Oblastní inspektorát práce
pro Ústecký kraj a
Liberecký kraj
SNP 2720 / 21
400 11 Ústí nad Labem
-36-**

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby