



ZO ČSOP Polabí

pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody registrovaný pod spisovou značkou L 49441 Městského soudu v Praze
Na Zálesí 1473, 290 01 Poděbrady, IČO: 70843473

www.huslikcsop.cz

Odborný posudek – Monitoring výskytu chráněných obratlovců před plánovaným zateplením bytového domu čp. 2032 ul. Žižkova v Turnově

Dne 12.9. 2023 byl na základě objednání firmy PK Hošek s.r.o. Mikulášovice 294, 407 79 Mikulášovice proveden monitoring bytového domu čp. 2032 ul. Žižkova v Turnově za účelem zjištění výskytu chráněných obratlovců, a to především netopýrů a rorýsů, a následného doporučení opatření k rekonstrukci bytového domu.

Pro zjištění netopýrů byla provedena vizuální kontrola střešních prostor celé budovy a kontrola pomocí detektoru a identifikátoru netopýrů Magenta 5. Budova má oblou střechu bez půdních prostor. Výskyt netopýrů nebyl zjištěn a nebyly nalezeny ani pobytové stopy ve formě exkrementů.

Rorýsi se v tomto ročním období na našem území již nehnízdí. Při vnější prohlídce budovy nebyly zjištěny možnosti hnízdění mezi zdivem ani střešními oplechovanými římsami. Nebyly nalezeny žádné škvíry a ani větrací šachty, proto netopýři a rorýsi nemají možnost proniknout do mezistřešních prostor a stěn. Výskyt rorýsů můžeme proto vyloučit.

Přestože je budova poměrně členitá, mohla by poskytnout možnosti k hnízdění dalších druhů ptáků, to však při podrobné prohlídce nebylo potvrzeno.

Podle §50 a §52 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. V případě nálezů takového živočicha při stavebních pracích je dotyčný povinen požádat o stanovisko orgán ochrany přírody, který může uložit náhradní ochranné opatření, například záchranný přenos živočichů. Úřad vystaví případnou výjimku z předpisů či odchylný postup. Další situaci lze konzultovat i nahlášením události příslušné záchranné stanici, která je oprávněna provést odchyt nebo záchranný transfer daného živočicha.

Monitoring byl proveden pracovníky ZO ČSOP Polabí (Záchranná stanice pro zraněné živočichy na Huslíku): Lubošem Vaňkem a Ing. Martou Kroča Bryndovou, Ph.D.

Posudek byl zpracován podle Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.

Fotodokumentace:





V Poděbradech dne 15.9.2023

Za ZO ČSOP Polabí




Luboš Vaněk

předseda

Email: vanek.l@seznam.cz, tel.: 603864822

datová schránka:jimyyq8e



Marta Kroča Bryndová

hospodář

Email: stanice.huslik@seznam.cz, Tel.: 734 616 098

