



Pohled do prostoru přístavby v zadní části dvora školy



Pohled na stávající studnu St pč 291/1 ve dvoře školy




Souvislý sondážní výnos na sondě VS1 (00,00 - 02,40 m)



Souvislý sondážní výnos na sondě VS2 (00,00 - 02,00 m)




Trhlina v dolní části SV stěny stávajícího objektu školy



Trhliny v horní části SV stěny stávajícího objektu školy



Svislá trhlina při napojení přístavby zadního vstupu do objektu školy



Trhliny v JZ stěně stávajícího objektu školy